



تشخيص لمعدات النظافة

- يحتوي أسطول النظافة ببلدية البرادعة على:
- شاحنة ضاغطة رافعة للحاويات في حالة حسنة
 - عدد 3 شاحنات عدد 1 منها في حالة حسنة وعدد 1 في حالة متوسطة ، وعدد 1 في حالة سيئة مبرمجة للإصلاح
 - عدد 4 جرارات عدد 3 منهم في حالة متوسطة وعدد 1 في حالة سيئة وهي مخصصة لرفع الفضلات بمختلف أنواعها
 - عدد 2 تركتوبال واحدة منهما متوسطة والأخرى معطبة مبرمجة للإصلاح
 - شاحنة مجهزة بسلم كهربائي حالته سيئة
- إلا أن بعض التدخلات تتطلب توفير بعض المعدات مثل آلة دك للتربة (التيف) التي تم فرشها وإصلاح الطرقات وقد تم اقتنائها هذه السنة وآلة شحن وتنظيف من الحجم الصغير (mini chargeuse) لإصلاح الطرقات وتنظيف مجاري المياه والأرصفة الغير مبلطة وغيرها واقتنائها متوقف على توفير 30 أ.د.

ونظرا لشساعة المنطقة وتوفير الحاويات أصبح من الضروري:

- * معاضدة الأسطول بشاحنة ضاغطة من النوع المتوسط حتى نتمكن من تغطية كامل المنطقة و القيام بعملية رفع الفواضل
- * اقتناء شاحنة مجهزة بسلم لتغطية كامل شبكة التنوير التي أصبحت تغطي اغلب المناطق
- * اقتناء سيارة إدارية للأعوان للمعاينات والقيام بالمهام الإدارية